



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz
Gaminio nr. 10304, 10402, 10403, 10406

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Derva

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Tlf.: +45 44 88 50 50
Fax: +45 44 88 50 60
(+45) 80 12 12 12
ardex@ardex.dk
Kontaktinis Asmuo Carsten Rasmussen, Technical Manager

1.4. Pagalbos telefono numeris

Gifflinien: 80 12 12 12

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (EB 1272/2008)
Cheminės medžiagos, preparato Neklasiukuota.
galimi pavojai
Pavojai žmonių sveikatai, Skin Irrit. 2 - H315; Eye Irrit. 2 - H319; Skin Sens. 1 - H317
galimo poveikio pasekmės
Pavojai aplinkai ir galimos žalos Aquatic Chronic 2 - H411
pasekmės
Klasifikacija (1999/45/EEB) Xi; R36/38. R43. N; R51/53.
Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtis Alkylglycidylether
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz

Etikete Pagal (EB) Nr. 1272/2008



Signalinis Žodis Įspėjimas

Pavojingumo Frazes

H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo Frazes

P273	Vengti patekimo į aplinką.
------	----------------------------

ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz

P261	Stengtis neįkvėpti garų.
P280	Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių apsaugos priemones.
P305+351+338	PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Entsorgung des Inhalts / der Behälter gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Papildomos Saugos Frazes	
P302+352	PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P363	Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Papildoma informacija etiketėje	
EUH205	Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Alkylglycidylether	> 3 %
CAS-Nr.: 68609-97-2	EB Nr.:
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.
Bisphenol-A-Epichlorhydrin-Harze MG < 700	> 3 %
CAS-Nr.: 25068-38-6	EB Nr.: 500-033-5
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) R43 Xi;R36/38 N;R51/53
Bisphenol-F-Epichlorhydrin Harz	> 3 %
CAS-Nr.: 28064-14-4	EB Nr.:
Klasifikacija (EB 1272/2008) Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikacija (67/548/EEB) Xi;R36/38. N;R51/53. R43.

Visų R frazių ir rizikos formuluočių visas tekstas yra pateiktas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija
Rekomendacijų nepateikiama.
Įkvėpus
Grynas oras.
Prarijus
Kreiptis medikų pagalbos.

ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz

Patekus ant odos

Nusivilkti suteptus drabužius ir kruopščiai praplauti odą vandeniu.

Patekus į akis

Plauti vandeniu. Nepraėjus blogai savijautai, kviešti gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Neprasti Gaisro Ir Sprogimo Pavojai

Gaisro metu susidaro toksiškos dujos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialiosios Gaisro Gesinimo Procedūros

Stengtis neįkvėpti degimo garų. Naudoti suspausto oro respiratorių, jei preparatas pateko į gaisrą.

Gaisrininkams skirta apsauginė įranga

Gesinant gaisrą dėvėti orui laidų respiratorių. Veido kaukė, apsauginės pirštinės ir apauginis šalmas.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Neįkvėpti garų ir saugotis, kad nepatektų ant odos ir į akis.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišleisti į dirvožemį ar vandentakius. Į aplinką neturi patekti JOKS medžiagos kiekis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkti granuliuota medžiaga, pjuvenomis, skudurais ar kitu absorbentu. Surinkti išsipyusią medžiagą į talpyklas, saugiai užsandarinti ir išmesti pagal vietines normas. Neleisti, kad plovimo nuotekos užterštų vandens telkinius ar vandentakius. Didelio kiekio nereikėtų išleisti į kanalizaciją, bet surinkti sugeriančia medžiaga.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmenines apsaugines priemones žr. 8 punktą. Apie atliekų šalinimą žr. 13 punktą.

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudojant preparatą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti gamintojo pakuotėje.

Sandėliavimo Klase

Saugyklos tipas nenurodytas.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės



Techninės priemonės

Gerai vėdinama patalpa.

ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz

Kvėpavimo įranga

Jei nėra pakankamos ventiliacijos, turi būti suteiktos tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Rekomenduojama naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones su A2/P2 tipo kombinuotu filtru.

Rankų apsaugos priemonės

Rekomenduojama mėvėti nitrilo gumos pirštines. Rekomenduojama mėvėti nitrilo gumos, PVA arba vitono pirštines.

Akių apsaugos priemonės

Dėvėti nuo apsaugos saugančius akinius, kad būtų išvengta sąlyčio su akimis galimybės.

Asmens higienos priemonės

Baigus darbą nusiplauti rankas. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	Spalvota pasta
Spalva	Įvair. spalvos
Kvapapas	Būdinga
Tirpumas	Su vandeniu sudaro emulsiją.
Santykinis tankis	1,5 g/cm ³
pH-Verte, Konc. Tirpalas	8 - 9

9.2. Kita informacija

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Su šiuo produktu nesusiję jokie specifiniai reaktingumo pavojai.

10.2. Cheminis stabilumas

Ypatingų pastebėjimų dėl stabilumo nėra.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Netaikoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nėra žinomų sąlygų, kurios galėtų sukelti pavojingą situaciją.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos Kartu Sandeliuoti Chemines Medžiagos

Tikėtina, kad nėra tokių specifinių medžiagų ar jų grupių, kurios reaguodamos galėtų sukelti pavojingą situaciją.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Normaliomis sąlygomis nėra.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Aspiracijos pavojus:

Įkvėpus

Netinkamas normalioje kambario temperatūroje. Kaitinant gali išsiskirti toksiški garai.

Prarijus

Prarijus gali smarkiai sudirginti burnos gleivinę, stemplę ir žarnyną.

Patekus ant odos

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Patekus į akis

Akių ir gleivinių sudirgimas.

Pavojai Žmonių Sveikatai

Dirgina odą. Dirgina akis ir gleivines.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz

Umus Toksinis Poveikis Žuvims
Giftig für Fische

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas
Preparate nėra medžiagų, kurioms būdinga bioakumuliacija.

12.4. Judumas dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Bendroji informacija

Atliekos priskiriamos prie specialiųjų atliekų. Išvežti į atliekų tvarkymo vietą, turinčią vietinės atliekų tvarkymo administracijos leidimą. Pakuotė turi būti tuščia (išversta nelašėti) Pakuotes surinkti pakartotiniam naudojimui.

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinti atliekas pagal vietos administracijos reikalavimus.

Atlieku Klase

08 04 10: Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID/ADN)	3082
JT Nr. (IMDG)	3082
JT Nr. (ICAO)	3082

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Vežamo krovinio pavadinimas ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EPOXY RESIN (Number average MW <= 700), Glycidylether von C 12-C 14 Alkoholen)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID/ADN Klasė	9 klasė: [vairios pavojingos medžiagos ir gaminiai.
ADR Žymes Nr.	9
IMDG Klase	9
ICAO Klasė/Skyrius	9
Transportavimo Ženkilai	



14.4. Pakuotės grupė

IMDG Pakuotės grupė	III
ICAO Pakuotės grupė	III

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai Pavojinga Medžlaga/Juros Teršalai

ARDEX WA Epoxyklaeber/ Epoxyfuge Harz



14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EMS	F-A, S-F
Hazchem Kodas	•3Z
Pavojaus Nr. (ADR)	90
Vežimo tuneliais apribojimo kodas	(E)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Išdavė	Carsten Rasmussen, Technical Manager
Peržiūrėta	30/01/2012
Peržiūra	11
Anuliuoja datą	12/12/2011
Data	25.07.2011
Rizikos Frazes	
R36/38	Dirgina akis ir odą.
R43	Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
R51/53	Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Pilnos Pavojingumo Frazes	
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Garantiju Ribojimas

Ši informacija susijusi tik su specifine tam tikra medžiaga ir negali būti tinkama tai medžiagai, kai ji naudojama su kokia nors kita medžiaga ar kokiu nors procesu. Bendrovės žiniomis ir įsitikinimu, nurodytos dienos informacija yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo neteikiamos jokios garantijos ir nepriimama jokių nusiskundimų. Vartotojas pats atsako už įsitikinimą šios informacijos tinkamumu siekiant tam tikrų savo tikslų.